

Constituer un dossier de demande de licence catégorie L-B ou L-A :

- Original du formulaire de demande LNMA/D
- Copie d'une pièce d'identité avec photographie, en cours de validité (carte nationale d'identité ou passeport),
- Copie d'un justificatif de domicile (facture EDF, France Telecom, etc.) si l'adresse indiquée sur la pièce d'identité n'est plus effective,
- Copie des titres ou diplômes de formation/examens de base,
- un ou plusieurs formulaires LNMA/FQ (avec les justificatifs associés), [Formulaire LNMA-FQ](#)
- Relevé d'expérience, [Livret d'enregistrement de l'expérience des mécaniciens aéronautiques 50-05-0 IndA](#),
- Copie du certificat de réussite à la formation complète planeurs à structure composite catégorie L-B,
- Tout document pertinent permettant de corroborer le périmètre et la durée de l'expérience de maintenance aéronautique (exemple : attestation de stages, formations, entretiens composites ...)
-

Adresser le dossier constitué des éléments ci-dessus, à l'adresse suivante :

OSAC

Pôle Formation

Immeuble Zénéo

14, boulevard des frères Voisin

92137 Issy-les-Moulineaux cedex